

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0112	いすゞ	H19/7	PA-FRR34L4-7012315	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	一時抹消 <input type="checkbox"/> 切れ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消	436,777 km	3,550 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月		ナシ	6,200	2,360	700	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,340 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ	少 中 <input checked="" type="radio"/> 多	ドラレコ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 3LW116							ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
落とし込みフック6対 アオリ内側左右曲がり箇所 床:板								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
縦横ネダ:木(ネダボルト左後抜け有)								ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 アルミホイール

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
小5カ所

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(Y-44)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	8	
×	×	7	7

F  3 スペア  R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります