

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0088	三菱	R3/6	2PG-FU75HZ-520207	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.6.24	切れ	892 km	11,700 kg	L	W	H	馬力	428ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,360	2,280	2,280	2	ペダル

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,770 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	外気26.8℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB No.T9D1081							ベット (有) 無	庫内26.8℃⇒-26℃
冷凍機:三菱 TU100S-CN No.197900391BL 2021年製 スタンバイケーブル有 -35℃設定 内エバ(エバ下H2080)								クロス張り 有 (無)	3.5H稼働
縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン コルゲート 左サイド扉観音開き2ヶ所								ETC 有 (無)	バックカメラ
ラッシングレール2段 ジョルダーレール4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								ラジオ (有) 無	室内カーテン有(センター無)

外装状態 ハイルーフ アルミホイール 総輪エアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(ステンレス) マーカー 6対(Y-44)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ } メッキ

工具箱 冷凍機

オーバーハング

观音扉ウロコ貼り 工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10	10	10 10
10	10	10 10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります