

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0089	三菱	H25/11	TKG-FK61F-581546	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.12.18		21,647 km	2,400 kg	L 4,700	W 2,140	H 400	馬力 220ps	ターボ 有
	切れ 抹消		タコグラフ年月 ナシ					3ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>(中)</b>	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>(無)</b>		
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:ユニック URU375 2013.10月製				ベット	<b>(有)</b>	無		
5段ラジコンフックイン(1本フック) 2.9吊					クロス張り	有	<b>(無)</b>		
床:鉄板 縦横ネダ:木					ETC	有	<b>(無)</b>		
					ラジオ	<b>(有)</b>	無		

外装状態 アドブルー					<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>前</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/90R17.5</p> <p>サイズR 225/90R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
燃料タンク	100L																				
Fガラス状態	要交換 <b>(良好)</b> 飛石有																				
記録簿	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>																				
PMマフラ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>																				
証明書	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>																				
S・リミッタ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>																				
証明書	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>																				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります