

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0124	いすゞ	H30/5	2PG-CYJ77C-7001765	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	490,444 km	13,400 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	2017.11				

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DP144				ベット	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 庫内灯2対(LED) 床:板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		

外装状態 リアエアサス ディスチャージ:LED

燃料タンク
400L+400L


Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
R1 R2		

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
証明書	有	無


S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
証明書	有	無

導風板付




飛石(タッチペン補修)


サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)



リン木入れ



バンパー } メッキ



ステップカバーキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value="4"/>		<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="×"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります