


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0105	三菱	R3/4	2PG-FU75HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.4.27 切れ 抹消	2,442 km タコグラフ年月 アリ	12,800 kg	L 9,350	W 2,260	H 2300 (2240)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気32°C設定-35°C		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車				ベツト	(有) 無	庫内32°C⇒-30.2°C		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ(左右) ジョルダールール4列 ジョルダール有					クロス張り	有 (無)	4h稼働		
床:キーストン 左サイド扉 観音扉 前後2ヶ所 縦横ネダ:アルミ					ETC	有 (無)			
冷凍機:菱重 内エバ(エバ下H2100)					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		


外装状態	ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED			
燃料タンク	300L+300L			
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有			
記録簿	有	無		
PMマフラー	(有)	無		
証明書	有	無		
S・リミッター	(有)	無		
証明書	有	無		




バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー



サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(バスタイプ)  
工具箱  
オーバーハング



メッキ



オーバーハング  
工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10		10
10		10
10		10

F 10 スペア R

サイズF 275/80R22.5  
サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります