

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0084	三菱	H29/8	QPG-FS64VZ-525276	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ 切れ 抹消	359,383 km タコグラフ年月 アリ 2017/6	13,300 kg	L 9,590 W 2,380 H 2620 (2470)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.779A8247				ベット	有 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック15対 庫内灯2対(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
ウイング内張りベニヤ穴有					ETC	有 無			
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ					ラジオ	有 無			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ リン木入れ オーバーハング

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(Y-44)

工具箱 リン木入れ 凹み

キズ

凹み

リン木入れ

フェンダー(ステンレス)凹み

メッキ

ハンパー コーナー グリル ミラーカバー

飛石

車高灯不灯

ナンバー灯不灯

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

×	前	×	
×		×	
×	×	×	×
×	×	×	×

F スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります