

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0118	いすゞ	H27/9	QKG-CYJ77A-7012116	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	632,778 km タコグラフ年月 アリ 2015.2	13,800 kg	L 9,600 W 2,400 H 2640 (2560)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.15W-02246				ベツト	<b>有</b> 無			
スタンション2対(前2ヶ) 融雪仕様					クロス張り	有 <b>無</b>			
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	<b>有</b> 無			
床:板					ラジオ	<b>有</b> 無			

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 2ヶ所

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対( )

飛石 x x

看板跡

x キズ x 凹み

フロントパネル割れ

白色はがれ

メッキ

バンパー コーナ グリル ミラーカバー ミラーステー ステップ ドアガーニッシュ

看板跡

x 凹み

ステップ塗装はがれ

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4		4
2	2	2 2
2	2	2 2

F **1** スペア  R

サイズF 265/70R19.5  
サイズR 265/70R19.5

※スペアタイヤホイール:鉄  
\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります