

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V0141	ボルボ	H28/2	型式不明・YV2RM20DXFA776588	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	一時抹消	切れ	436,583 km	20,000	L	W	H	馬力	520ps	ターボ	有
		<input checked="" type="checkbox"/> 抹消	タコグラフ年月	2015年4月	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サビ有						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ハイルーフ アルミホイール						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
サイドガード装着	キャブ白色仕上げ塗装						クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 リアエアサス ※車体番号薄い


燃料タンク
370L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>
F	<input type="text" value="欠"/>	スペア	<input type="text" value=""/>
R			
サイズF	295/80R22.5		
サイズR	295/80R22.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります