

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0121	UD	H19/12	PKG-GK4XAB-21197	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.12.12	切れ	661,677 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	アリ	2007.10	3

エンジン状態	A B ◎ D E	AC	◎ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,360 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 ◎ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	◎ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラー:横浜車輛						ベツト	◎ 無	
ハイルーフ リア独立タレゴム(3分割) サイドバンパー角2段 キャブバックハシゴ							クロス張り	有 ◎ 無	
							ETC	◎ 無	
							ラジオ	◎ 無	

外装状態 ハイルーフ アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 400L

Fガラス状態 要交換 **◎** 良好 飛石有

記録簿 **◎** 有 無

H26 H27 H29~R3

PMマフラ **◎** 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ **◎** 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカーランプ6対(LED)

飛石

メッキ

凹み

アルミ縞板

工具箱

燃料タンク(アルミ)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	3
2	2	2 2

F スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります