

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0137	三菱	R3/8	2KG-FK65F-607028	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.8.19 切れ 抹消	325 km タコグラフ年月 アリ 2021.5	2,050 kg	L 6,190 W 2,110 H 2080 (2060)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ		シート破れ 有 (無)		外気31℃-30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ No.211264 2021.7月製造						ベツト (有) 無		30℃⇒-11.5℃
ジョルダーレール4本 ジョルダー有 うめ木有 ラッシングバー2本有 床:キーストン 左サイド観音扉						クロス張り 有 (無)		2.5h稼働
縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン 冷凍機 XV42LSC-T スタンバイ装置有						ETC 有 (無)		
格納ゲート:新明和 RAK10-6495D No.2106005822 格納ゲートリモコン有						ラジオ (有) 無		バックカメラ

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L





Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ

前
1400
2120
ストップバー

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
□		□	
10	10	10	10
□	□	□	□

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります