

|                                  |               |                          |                    |                                     |                         |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| HPNo.                            | 車名            | 年式                       | 型式・車体番号            | 架装形状                                |                         |
| D0130                            | いすゞ           | H30/1                    | QKG-CYJ77B-7008240 | ウイング                                | 株式会社 キャリオン              |
| 前使用者                             | 車検有効期限        | 走行距離(km)                 | 積載量                | 荷台寸法(mm)                            | T/M 7速                  |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | 一時抹消 切れ<br>抹消 | 547,885 km<br>タコグラフ年月 アリ | 13,700 kg          | L 9,600<br>W 2,410<br>H 2640 (2570) | 馬力 380ps ターボ 有<br>3 ペダル |

|                                      |           |    |        |          |    |        |          |                    |        |
|--------------------------------------|-----------|----|--------|----------|----|--------|----------|--------------------|--------|
| エンジン状態                               | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ     | エア | リサイクル料 | 13,340 円 | キャブ内部              | 備考     |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                    |           |    |        | T/M周辺にじみ |    |        |          | 汚れ 少 中 多           | バックカメラ |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)             |           |    |        | ナシ       |    |        |          | シート破れ 有 無          |        |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.17W-06261 |           |    |        |          |    |        |          | ベツト 有 無            |        |
| ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:板            |           |    |        |          |    |        |          | クロス張り 有 無          |        |
| 縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン   |           |    |        |          |    |        |          | ETC 有 無<br>ラジオ 有 無 |        |

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

|           |
|-----------|
| 燃料タンク     |
| 300L+300L |

|            |
|------------|
| Fガラス状態     |
| 要交換 良好 飛石有 |
| 1カ所        |

|        |
|--------|
| 記録簿    |
| 有 無    |
| H30~R2 |

|         |
|---------|
| PMマフラ   |
| 有 無     |
| 証明書 有 無 |

|         |
|---------|
| S・リミッタ  |
| 有 無     |
| 証明書 有 無 |

フロントパネル飛石多数  
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)  
ヒビ割  
キズ・凹み  
キズ  
凹み  
リンギ入れフタなし 変形・ステアねじれ  
ウイングとボデーの間開き有  
スリキズ  
キズ x凹み  
スリキズ  
凹み  
フェンダーねじれ  
リンギ入れ変形

バンパーコーナー } メッキ  
取扱説明書 } 有  
メンテナンスノート } 有

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 前 | 1 |   |
| 1 |   | 1 |   |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります