




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0149	いすゞ	R1/11	2RG-FRR90T2-7148641	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.11.19 切れ 抹消	116,223 km タコグラフ年月 アリ	2,300 kg	L 6,220 W 2,400 H 2,390 (2,290)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	バックモニター ドラレコ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DMS W4DK642			ナシ				ベツト 有 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内LED灯	ナシ			ナシ				クロス張り 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-3MRA2	ナシ			ナシ				ETC 有 無	
床:板	ナシ			ナシ				ラジオ 有 無	

<p>燃料タンク</p> <p>200L</p>		<p>サイドバンパー 2段() マーカー 3対()</p>  <p>アオリ内縞アルミ張り 工具箱(鉄)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table> <p>F 5 スペア □ R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p>	5	前	5	□		□	5	5	5	5	□	□	□	□
5		前	5														
□			□														
5		5	5	5													
□		□	□	□													
<p>Fガラス状態</p> <p>要交換 良好 飛石有</p> <p>小</p>	 <p>バンパー } メッキ</p>	<p>アオリ内縞アルミ張り</p>  <p>アオリ内縞アルミ張り</p>															
<p>記録簿 有 無</p>																	
<p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>																	
<p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>																	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります