

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0142	東急	H11/4	TH28H7B2-5061	トレーラーウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消	切れ	20,000 kg	L	W	H	馬力	ターボ	ペダル
		km		12,350	2,370	2320 (2230)			
		タコグラフ年月							

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 東急車輛 No.TVS-99P-184S								ベット	有 無
ラッシングレール1段 内フック12対 庫内灯3対(電球) 床:板								クロス張り	有 無
								ETC	有 無
								ラジオ	有 無

外装状態 リーフサス リフトアクスルなし(板バネ式)

燃料タンク		
Fガラス状態	要交換	良好 飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(鉄) サイドマーカー 4対(Y-44)

サビ キングピンプレート曲がり 凹み

凹み x x 凹み 補修跡

サイドバンパー曲がり

ロックプレート(ステン)

凹み キズ 凹み

観音扉内側水の侵入有 リヤバンパー曲がり ウイングロックハンドル曲がり

サイドバンパーサビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

前

2	2	2	5
2	5	2	2

F スペア R

サイズRF 11R22.5

サイズRM

サイズRR 11R22.5

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります