

| | | | | | |
|-------|----|------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| A0145 | 三菱 | R3/6 | 2PG-FV70HX-520811 | ダンプ | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 7速 | | | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R4.6.16 | 切れ | 2,552 km | 8,700 kg | L | W | H | 馬力 | 394ps | ターボ | 有 |
| | | 抹消 | | | タコグラフ年月 | アリ | 5,100 | 2,200 | 500 | 3 | ペダル |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----------|------|-----|--------|----------|---------|--------|
| エンジン状態 | (A) B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | バックカメラ |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 新明和 DRS11-02SC No.F2103493891Z | | | | | | ベツト | (有) 無 | |
| コボレーン付(鉄) | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| 可動式リヤバンパー(鉄) | | | | | | | ETC | (有) 無 | |
| 床:鉄板(ウェルハード) 板厚み(デッキ6mm・サイドゲート4.5mm・テールゲート6mm・フロントパネル4.5mm) | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | |

外装状態 ハイルーフ アルミホイール ヘッドライト:LED

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 300L |

| |
|--------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 (良好) 飛石有 |

| | | |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | | |
|-------|-----|---|
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

| | | |
|--------|-----|---|
| S・リミッタ | (有) | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|----|----|-------|
| 10 | 前 | 10 |
| | | |
| 10 | 10 | 10 10 |
| 10 | 10 | 10 10 |

F 10 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります