

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0126	三菱	H30/5	2PG-FS74HZ-502295	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.11.19 切れ 抹消	319,646 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,610	W 2,400	H 2610 (2540)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9D0150				ベツト	有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2対(LED)					クロス張り	有 無			
床:板 縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 小3

記録簿 **有** 無 R2 R3

PMマフラ **有** 無

証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

工具箱

メッキ

ナンバー灯不灯

タレゴム破れ(左右)

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

3	前	5	
1		3	
3	3	3	3
8	3	3	3

F **2** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります