


| | | | | | |
|-------|----|------|------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| A0169 | 三菱 | R3/7 | 2PG-FS74HZ-***** | ウイング | 株式会社 キャリオン |


| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----|----------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | シフトパイロット | | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R4.7.14 切れ 抹消 | 1,034 km タコグラフ年月 アリ | 14,000 kg | L 9,620 | W 2,400 | H 2640 (2560) | 馬力 | 394ps | ターボ | 有 |
| | | | | | | | 2 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----|----------|------|----|--------|----------|---------|---------|
| エンジン状態 | (A) B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | トレクス | | | | | | ベツト | (有) 無 | |
| ラッシング2段 内フック9対 庫内灯(LED) | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン | | | | | | | ETC | 有 (無) | |
| 床:板 アルミホイール | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | バックモニター |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|-----|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 外装状態 | ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED) | | | | タイヤ状態 | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク | 200L+300L | | | | 1~10、×、欠、で記載 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | 要交換 (良好) 飛石有 | | | | <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> | 10 | 前 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 前 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 | (無) | | | F 10 スペア <input type="checkbox"/> R | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | (有) | 無 | | | サイズF 245/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | サイズR 245/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | (有) | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | *スノータイヤは表記する | | | | | | | | | | | | | | |




バンパー
グリル
コーナー
ミラー



タイヤチェーン ステン工具箱



リアバンパー上部縞アルミ



タイヤチェーン

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります