

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0134	ボルボ	H30/7	QKG-H2TDA1-YV2RM00A4JA824721	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R4.10.31	切れ	306,334 km	11,500	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	年月	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ハイルーフ グローブトロッター デュアルビューモニター					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
カプラ:JOST製					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
480L

Fガラス状態		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(AL)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="5"/>	前	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります