

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0174	三菱	H15/8	KL-FU50JUZ-530082	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R4.4.23	切れ	852,592 km	14,400 kg	L	W	H	馬力	360ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,610	2,420	400	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,390 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	※警告ランプ スーパードライブ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	錆アリ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	不明						ベツト	有 無	
落とし込みフック13対 スタンション:左右2対、前後・中央2対 五方開							クロス張り	有 無	
床:鉄板							ETC	有 無	
コーナー:メッキ キャブハシゴ							ラジオ	有 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク	300L
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有
記録簿	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(電球)

トップマーカー割れ

リアバンパーステー腐 煽内穴・凹み

リアフェンダー腐食・亀裂

工具箱(鉄) 煽内穴・凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5		前	5	
□			□	
4	4		4	4
3	3		3	3

F **2** スペア □ R

サイズF 11R22.5 16PR

サイズR 11R22.5 16PR

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります