

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0138	いすゞ	H19/2	PA-FRD34L4-7004801	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	576,963 km	2,300 kg	L 6,260	W 2,410	H 2360 (2280)	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	ナシ	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDLK-MJKAQH No.2KR7961-01							ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック13対 庫内灯3灯(蛍光灯) 床:板								クロス張り 有 無	
跳ね上げゲート:新明和 RAM10-1435 No.S80703117								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
小5カ所

記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

飛石多

凹み キズ 右フェンダー割れ

凹み リヤバンパーサビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
3	3	3 3	
F	10	スペア	R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります