


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0179	三菱	R3/7	2PG-FU75HZ-520240	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.7.27 切れ 抹消	2,442 km タコグラフ年月 アリ	12,800 kg	L 9,350	W 2,260	H 2300 (2240)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		


エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気32℃設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPH9534 No.B210377 2021.6月製造				ベット	(有) 無	庫内32℃⇒-30.2℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ(左右) ジョルダーレール4列 ジョルダー有 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	4h稼働		
左サイド扉 観音扉 前後2ヶ所 縦横ネダ:アルミ					ETC	有 (無)			
冷凍機:菱重 TU100S-CN No.197900425BL 2021年製 内エバ(エバ下H2100)					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

外装状態	ハイルーフ	総輪エアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED		
燃料タンク	300L+300L		サイドバンパー	3段(アルミ)	マーカー	5対(バスタイプ)
Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有			
記録簿	有	無				
PMマフラ	(有)	無				
証明書	有	無				
S・リミッタ	(有)	無				
証明書	有	無				




バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー


メッキ



工具箱

オーバーハング





オーバーハング

工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10	10	10 10
10	10	10 10

F 10 スペア □ R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります