

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0182	トレクス	未登録	PFN24103-7956	トレーラウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
自家用 営業用 レンタカ 不明	未登録	切れ km 抹消 タコグラフ年月	20,800 kg	L 12,630	W 2,410	H 2340 (2240)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFN24103 No.PFN24103-7956 2021年4月製							ベツト	有 無
ラッシング2段 内フック13対 庫内灯4灯(LED)							クロス張り	有 無
ランディングギヤ:JOST製							ETC	有 無
床:板							ラジオ	有 無

<p>外装状態 リフトアクスル</p> <table border="1"> <tr> <td>燃料タンク</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>要交換 良好 飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 無</td> </tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有 無	PMマフラ	有 無	証明書	有 無	S・リミッタ	有 無	証明書	有 無	<p>サイドバンパー3段(鉄)    サイドマーカー5対</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF    11R22.5</p> <p>サイズRM</p> <p>サイズRR    11R22.5</p>	10	10	10	10					10	10	10	10
燃料タンク																												
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有																											
記録簿	有 無																											
PMマフラ	有 無																											
証明書	有 無																											
S・リミッタ	有 無																											
証明書	有 無																											
10	10	10	10																									
10	10	10	10																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります