| | | 1 <u>.</u> 1 | | | | | | 1 | |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----|--------|----------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| HPNo. | <u>車名</u> | 年式 | 型式·車体番号 | | | 架装形状 | | | |
| A0177 | 三菱 | H28/6 | QPG-FU64VZ-520603 | | | 冷凍バン | | 株式会社キャリオン | |
| 前使用者 | 車検有 | T効期限 | 走行距離(km) 積載量 | | | 荷台寸法(mm) | | T/M 7 速 | |
| ○ 自家用 営業用 | n- <u>+</u> -↓- | トンル 切れ | 227,657 km | 要構変 | L | W | H | 馬力 3 | 80ps ターボ 有 |
| レンタカー不明 | 一時技 | 大 | タコグラフ年月アリ | kg | 9,340 | 2,270 | 2290 (2240) | 3 ^ | ペダル |
| エンジン状態 | 態 A BC | D E AC | 息不良無ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ | `内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ | | | | | | | 汚れ 少 | ⊕ 多 | *温度設定 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ | | | | | | | シート破れ | 有 無 | 外気14℃設定-30℃ |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊 型式:TPA9614 製造:B210547 2021年9月製 | | | | | | | ベット | 有 無 | (12.5°C⇒-26°C) |
| ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED) サイドドア観音 | | | | | | | クロス張り | 有 無 | 2H稼働 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | ETC | 須 無 | |
| ロックバー・門口:ステン 床:キーストン ラジオ (| | | | | | | | 有 無 | バックモニター |
| タイヤ状態 外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ | | | | | | | | | |
| 燃料タンク サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球) | | | | | | | | | 10、× 、欠 、で記載 前 |
| | | | | | | | | 4 |] 40 [0] |
| 300L + 200L | | | | | | | | <u> </u> | J |
| Fガラス状態 | | | | | | | | 5 | 5 5 5 |
| 要交換良好飛石有 | | | | | | | | | |
| コーナー メッキ サビ ステンエ具 タイヤ 冷凍機 | | | | | | | | 4 | 4 4 4 |
| 記録簿 有無 無 | | | | | | | | | 772°7 D |
| | | | | | | | | F 欠スペア R | |
| PMマフラ 有 無 | | | | | | | | サイズF | |
| 証明書 有 S・リミッタ 有 | | | | | | | | │サイズR | 11R22.5 |
| S・リミッタ 有 証明書 有 | | _ | | | タイヤ | 9. | し イヤチェーン | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ���リ青 作 | 3 *** | | | | | | | *\(\mathcal{X}\) | 'ータイヤは表記する |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります