

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0162	ボルボ	H30/8	QKG-H2TDA1-YV2RM00A1JA824742	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.11.15	切れ	376,238 km	11,500	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 無	
ハイルーフ グローブトロッター デュアルビューモニター パーキングヒーター							クロス張り	有 無	
カプラ:JOST製 ウイング電源ケーブル有							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) 右フェンダーテープ補修有

飛石

ナンバー灯不灯

凹み

リップスポイラー補修有

リップスポイラーテープ補修

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
3	3	3 3
□	□	□ □

F 1 スペア □ R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります