

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0181	三菱	R3/7	2PG-FU74HZ-520975	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者 ○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	シフトパイロット		
	R4.7.27	切れ	934 km		11,800 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ
抹消		タコグラフ年月	アリ	9,350		2,280	(2240)	2			

エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ ① 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 ① 無	外気25℃設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1083							ベット ① 有 無	庫内25℃⇒-21℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダールレール4列 ジョルダール有								クロス張り 有 ① 無	2h稼働
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ								ETC 有 ① 無	
冷凍機:三菱 TU100S-CN No.197900358BL 2021年製 内エバ(エバ下H2040)								ラジオ ① 有 無	バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換 ① 良好 飛石有	
記録簿	有	① 無
PMマフラ	① 有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	① 有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

		10		前	10	
		□			□	
10	10	10	10			
10	10	10	10			
F		10	スペア	□	R	
サイズF		295/80R22.5				
サイズR		275/80R22.5				

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります