

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0192	三菱	R3/8	2PG-FU74HZ-521001	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.8.26 切れ 抹消	1,002 km タコグラフ年月 アリ	11,900 kg	L 9,450	W 2,270	H 2240 (2230)	馬力 428ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ 有 (無)	外気11℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ VHB T9D1096 冷凍機:菱重 TU100SB アルミコルゲート							ベツト (有) 無	庫内11℃⇒-26℃
ラッシングレール2段 ジョルダーレール4列 床:キーストン 庫内灯(LED)							クロス張り 有 (無)	2H稼働
蝶番・ロックバー・門口:ステン 左サイド観音扉(2ヶ所) エバ下(2040)							ETC 有 (無)	
キャブ積込み(スタンバイコード・愛車セット・工具・ジャッキ・マット)							ラジオ (有) 無	バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイールヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ (有) 無

証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)

工具箱(左右)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
フェンダーステップ
ベツト窓

メッキ

1800

2220

タイヤチェーン(左右)

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります