




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0176	いすゞ	R2/8	2RG-NPR88AN-7003411	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.8.27 切れ 抹消	715 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,484	W 2,080	H 2166 (2095)	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ 型式:DLK 型番:T3DQ833							ベツト	有 (無)
ラッシング2段 庫内灯(LED) 左サイドドア 90度ストッパー(左右)							クロス張り	有 (無)
床:板							ETC	有 (無)
							ラジオ	(有) 無
								バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン サイドバンパー 1段(鉄) マーカーランプ 2対(電球)

燃料タンク 100L			タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		工具箱 タイヤチェーン吊	9 前 9
記録簿 有 (無)			9 9 9 9
PMマフラ (有) 無			□ □ □ □
証明書 有 無			F □ スペア □ R
S・リミッタ 有 (無)		タイヤチェーン吊 輪止め入れ	サイズF 225/70R16
証明書 有 無			サイズR 225/70R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります