

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0191	三菱	R3/8	2PG-FU74HZ-520983	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.8.26	961 km	11,900 kg	L 9,450	W 2,270	H 2240 (2230)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	※温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気11℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1095 冷凍機:菱重 TU100SB アルミコルゲート				ベット	(有) 無	庫内11℃⇒-26℃		
ラッシングレール2段 ジョルダーレール4列 床:キーストン 庫内灯(LED)					クロス張り	有 (無)	2H稼働		
蝶番・ロックバー・門口:ステン 左サイド観音扉(2ヶ所) エバ下(2040)					ETC	有 (無)			
キャブ積込み(スタンバイコード・愛車セット・工具・ジャッキ・マット)					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイールヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ (有) 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ (有) 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)</p> <p>工具箱(左右)</p> <p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダーステップ ベット窓</p> <p>メッキ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10 10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10 10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10				10	10	10 10	10	10	10 10
10	前	10												
10	10	10 10												
10	10	10 10												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります