





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0183	三菱	R1/10	2PG-FS74HZ-511173	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.11.7 切れ 抹消	143,037 km タコグラフ年月 アリ	13,600 kg	L 9,560 W 2,380 H 500	7速 馬力 394ps ターボ 有 3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ボデー載せ替え(メーカー・年式不明)			ナシ				ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
スタンション穴5ヶ所 内フック(中央)6ヶ所・(左右)12ヶ所								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
アルミブロック 7方開								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
床:板								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED ドラレコ</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有</p> <p>小 数ヶ所</p> <p>記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 5対(電球)</p>    	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5</p> <p>サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4	3		4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	前	4														
3		4														
4	4	4	4													
4	4	4	4													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります