





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0184	三菱	H30/9	TPG-FEB50-571176	ゲート付バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	100,658 km タコグラフ年月 なし	3,000 kg	L 4,350	W 2,070	H 2050 (2020)	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 886N0345				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
跳ね上げゲート:新明和	58R-020084 RBS0005				クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシングレール2段 庫内灯(蛍光灯) 床:板					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態	リーフサス	ヘッドライト:ハロゲン	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)	タイヤ状態
燃料タンク	100L			1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			<input type="checkbox"/> 5 前 <input type="checkbox"/> 5
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5
証明書	有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			F <input type="checkbox"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R
証明書	有 無			サイズF 205/70R17.5
				サイズR 205/70R17.5
				*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります