

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0199	三菱	R3/9	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.9.8 切れ 抹消	985 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,600	W 2,400	H 2640 (2560)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス						ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (無)	
蝶番・ロックバー・フェンダー:ステン							ETC	有 (無)	
キャブ積込(ラッシングベルト1本 ジャッキ)							ラジオ	(有) 無	バックモニター

<p>燃料タンク 200L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)</p> <p>工具箱(ステン)</p> <p>センタースロットル</p> <p>タイヤチェーン吊(左右)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5</p> <p>サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	前	10														
10		10														
10	10	10	10													
10	10	10	10													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります