


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0203	日野	H28/6	QPG-FR1EXEG-14584	冷凍バン	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.3	切れ	706,764 km	12,200	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,300	2,280	2240 (2180)	3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ 少 <b>中</b> 多			*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ	シート破れ 有 <b>無</b>			外気10℃ -29℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 LA061188 2006.12製造				ナシ	ベツト <b>有</b> 無			庫内18℃⇒-17℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ジョルダーレール4列(本体欠品)					ナシ	クロス張り 有 <b>無</b>			3H稼働
床:キーストン(中間曲がりあり サイドドア観音扉(左右))					ナシ	ETC 有 <b>無</b>			
					ナシ	ラジオ 有 <b>無</b>			<b>※バックカメラ不良</b>


外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	<b>セーフティアイ異常</b>
燃料タンク	400L+400L		
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有		
記録簿	有	無	
PMマフラ	<b>有</b>	無	
証明書	有	無	
S・リミッター	<b>有</b>	無	
証明書	有	無	




バンパー  
コーナー  
グリル } メッキ



サイドバンパー 3段(アルミ)  
工具箱





2020  
2000  
工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5		前		5	
□				□	
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4

F **4** スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります