




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0200	三菱	R3/8	2KG-FK65F-606924	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.8.24		977 km	2,800 kg	L 6,230	W 2,410	H 2400 (2300)	馬力 220ps	ターボ 有
	切れ	タコグラフ年月	ナシ					3ペダル	
	抹消								

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.21-9U9766							ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED)								クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC (有) 無	
床:板								ラジオ (有) 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール		サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)		タイヤ状態			
燃料タンク	200L	 		1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有			10	前	10	
記録簿	有 (無)			10	10	10	10
PMマフラ	(有) 無						
証明書	有 無						
S・リミッタ	有 (無)						
証明書	有 無						
		メッキ		F 10 スペア R			
				サイズF 225/80R17.5			
				サイズR 225/80R17.5			
		左側ボデーアオリキズ有(前から後)		*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります