

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-------------|----------|------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | |
| D0202 | いすゞ | H29/9 | TRG-NKR85A-7064309 | 平ボデー | 株式会社 キャリオン | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 93,534 km タコグラフ年月 ナシ | 2,950 kg | L 3,080 | W 1,620 | H 670 | 馬力 150ps | ターボ 有 | 3ペダル |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----|----------|------|-------|--------|---------|---------|---------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | バキューム | リサイクル料 | 9,170 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ボデー固定ステー割れ有(右燃料タンク奥) | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 極東開発工業 | | | | | | ベツト | 有 (無) | |
| 垂直パワーゲート:極東開発製 V602B-4MKT2 No.17TD51027Y | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| アオリ5方開 床:鉄縞板 | | | | | | | ETC | (有) 無 | |
| | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | バックモニター |

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 75L |

| |
|--------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 良好 (飛石有) |
| 飛石小 |

| | | |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | | |
|-------|---|-----|
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | 無 |

| | | |
|--------|---|-----|
| S・リミッタ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | 無 |

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| × | 前 | × | |
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | |

F 10 スペア R

サイズF 195/85R16

サイズR 195/85R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります