





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0205	日野	R3/7	2KG-FR1EHG-101793	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.7.12	切れ 384 km 抹消	11,600 kg	L 9,370	W 2,280	H 2280 (2080)	馬力	410ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ 2021.2				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気10℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1080				ベツト	(有) 無	庫内12℃⇒-26℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダ4列 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン 縦横ネダ:アルミ					ETC	有 (無)			
冷凍機:TU100S-CN No.197900299BL 2021年製					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

<p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(Y-44) 最後尾 W</p> <p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー ドアガーニッシュ</p> <p>メッキ</p>	<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p>    	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10				10	10	10	10	10	10	10	10
10	前	10															
10	10	10	10														
10	10	10	10														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります