

| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|-------|--------|----|---------------|-----------|-----------|
| E0133 | 日本トレクス | | PFN24103-7969 | トレーラーウイング | 株式会社キャリオン |

| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | | |
|--|----------|----------|--------------|----------|--------|-------|-----|-----|--|
| <input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明 | 予備検査 | 切れ | 20,800 kg | L | W | H | 馬力 | ターボ | |
| | R3.11.25 | 抹消 | | タコグラフ年月 | 12,660 | 2,410 | | | |

| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 円 | キャブ内部 | 備考 |
|--|-----------|----|--------|------|-----|--------|---|-------|-------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | 汚れ | 少 中 多 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | シート破れ | 有 無 |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFN24103 2021年5月製造 | | | | | | | | ベツト | 有 無 |
| ラッシングレール2段 内フック13対 庫内灯2対(LED) 床:板 | | | | | | | | クロス張り | 有 無 |
| 蝶番・ロックバー・ロックハンドル:ステン | | | | | | | | ETC | 有 無 |
| ランディングギヤ:JOST製 EBSコントロール・ハイコントロール付 | | | | | | | | ラジオ | 有 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------|--|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|---|-----|---|---|--------|---|---|-----|---|---|---|--|----|----|----|----|--|--|--|--|----|----|----|----|
| <p>外装状態 リフトアクスル</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td></td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td></td></tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table> | 燃料タンク | | Fガラス状態 | | 要交換 | 良好 | 飛石有 | 記録簿 | 有 | 無 | PMマフラ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 | S・リミッタ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 | <p>サイドバンパー 2段(アルミ) サイドマーカー 5対(LED)</p> <p>工具箱</p> <p>リフトアクスル</p> | <p>タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/>10^{スペア}<input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRM</p> <p>サイズRR 11R22.5</p> | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 燃料タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります