

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0220	日本トレクス	H29/4	PFB34118-6105	トレーラーウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	km タコグラフ年月	27,100 kg	L 12,600	W 2,400	H 2340 (2240)	馬力	ターボ
							ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34118 2017年3月製造							ベット	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED)							クロス張り	有 無	
床:板							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td></td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有 無	PMマフラ	有 無	証明書	有 無	S・リミッタ	有 無	証明書	有 無	<p>サイドバンパー3段(鉄)      サイドマーカー5対(LED)</p> <p>リヤバンパー裏サビ      キズ      キズ・凹み</p> <p>車幅灯ステー曲がり</p> <p>両側サイドバンパーステー数ヶ所サビ</p> <p>凹み数ヶ所</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 3 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF      11R22.5</p> <p>サイズRM      11R22.5</p> <p>サイズRR      11R22.5</p>	1	1	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
燃料タンク																												
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有																											
記録簿	有 無																											
PMマフラ	有 無																											
証明書	有 無																											
S・リミッタ	有 無																											
証明書	有 無																											
1	1	4	4																									
5	5	4	4																									
4	4	4	4																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります