




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0210	三菱	R2/3	2KG-FK62F-605341	パッカー	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.3.23		966 km	1,550 kg	L	W	H	馬力	220ps
	切れ	タコグラフ年月	ナシ					ターボ	有
	抹消							3ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	※カーテン (リヤ窓・間仕切り・ラウンド)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	新明和 GT104-5734P H012465375S							ベツト (有) 無	
型式T102-57302 10.2m ³ プレス式 段ボール仕様 連続スイッチ								クロス張り 有 (無)	
キャブ積込(ジャッキ、愛車セット)								ETC (有) 無	
								ラジオ (有) 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ		タイヤ状態																							
燃料タンク 100L		1~10、×、欠、で記載																							
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				9	前	9								9	9	9	9						
9	前	9																							
9	9	9	9																						
記録簿 有 (無)	 		<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>10</td> <td>スペア</td> <td></td> <td>R</td> </tr> </table>		F	10	スペア		R																
F	10	スペア		R																					
PMマフラ 有 (無)	 		サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5																						
証明書 有 無	S・リミッタ 有 (無)		*スノータイヤは表記する																						
証明書 有 無																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります