


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0216	三菱	R2/4	2KG-FK65F-605806	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ 50,964 km 抹消 タコグラフ年月	2,350 kg	L 6,240	W 2,400	H 2400 (2300)	馬力 220ps	ターボ 有	3	ペダル

エンジン状態	A(●)CDE	AC	(●)不良無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (●)少 中 多	バックモニター ドラレコ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ (●)有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	パブコ No.039C5600							ベツト (●)有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 ウイング内張りベニヤ有								クロス張り 有 (●)無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.10304050								ETC (●)有 無	
								ラジオ (●)有 無	

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ
燃料タンク	200L	
Fガラス状態	要交換 良好 (●)飛石有	
記録簿	有 (●)無	
PMマフラ	有 (●)無	
証明書	有 無	
S・リミッタ	有 (●)無	
証明書	有 無	




飛石




スリキズ

曲がり

格納ゲート



凹み



アルミテープ補修

凹み

スリキズ

ホイールキズ(錆)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
□		□	
1	2	2	2
□	□	□	□

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります