

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0222	日野	H31/2	2PG-FW1AHG-103338	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.2.12 切れ 抹消	174,384 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,610	W 2,400	H 2640 (2560)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.18W-01440				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			バックモニター

外装状態 メッキホイール リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

工具箱(ステン) 凹み・スリキズ ウイング内側鳥居凹み

センタースロツトル タイヤチェーン吊

バンパー コーナ ミラー グリル } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5		5	
4	4	3	3
1	1	3	3

F 2 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります