

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0225	三菱	H18/6	PA-FK64F-700621	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
☐ 自家用 ☒ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消	切れ 557,366 km タコグラフ年月 2006年6月 抹消	2,950 kg	L 6,240 W 2,400 H 2290 (2190)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 中 ☒ 多	※燃料フィルター警告ランプ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 ☒ 無	※ラジオつまみ無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DME No.W5DG234								ベツト ☒ 有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板								クロス張り 有 ☒ 無	
ウイング内張りベニヤ有 ※アオリ左右内側キズ多								ETC 有 ☒ 無	
								ラジオ ☒ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ハロゲン				タイヤ状態			
燃料タンク 200L+100L Fガラス状態 要交換 良好 ☒ 飛石有 飛石 記録簿 有 ☒ 無 PMマフラ 有 ☒ 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 ☒ 無 証明書 有 無				1~10、×、欠、で記載 7 前 7 3 3 3 3 F 2 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 *スノータイヤは表記する			
ミラーカバースリキズ サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球) ドアエッジサビ アオリ曲がり キズ・サビ ステップカバーズレ ウイング閉ボタン破損 サイドバンパー曲がり(左右) ウイング閉ボタン破損 リヤバンパー凹み コーナーカバー無(左右) サビ・曲がり リッパカバー 浮き有 ヘッドライト球切れ ワイパー アームサビ 飛石 飛石 メッキ バンパー コーナー ミラーカバー ホイールカバー 日差し曲がり 角曲がり サビ カバーズレ有 アオリロックハンドル曲がり 凹み							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります