HPNo.	車名	車名 年式 型式・車体			番号			架装形状						
E0219	トレクス	R3/11	-7587 トレーラーワ			ウイング	株式会社キャリオン							
前使用者	車検有	効期限	走行距離(km) 積載量			荷台寸法(mm)			T/M					
自家用	D 4 1 1	10 切れ	km	27,000	L		W	H	馬力	J		ターホ゛		
							2,410	$\frac{2340}{(2250)}$		ペダル				
エンジン状態 ABCDE AC 良 不良 無 ブレーキ エアー リサイクル料 円									内部		備考	•		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									中	多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ									有	無				
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34118 No.PFB34118-7587 2020年3月製造 ベッ									有	無				
ラッシングレール2段 内フック12対 庫内灯2対(LED) 床:板 ウイング内張りベニヤ有 クロス張									有	無				
EBSコントロール、ハイコントロール有										無				
								ラジオ	有	無				
外装状態 リフトアクスル エアサス #イドバンパー3段(鉄) #イドマーカー5対 (LED)										タイヤ状態 1~10、× 、欠、で記載 前				
									10	_	10	10	10	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有									10)]	10	10	10	
) A H B								10	0	10	10	10	
記録簿有無								F 10スペア R						
PMマフラ 有 無									サイ	ズRF		11R22.5	5	
証明書 有 無								K	サイン	ズRM	1	11R22.5	5	
S・リミッタ 有 証明書 有					サイドハ		ステー錆(小キズ)	•	サイン	ズRR		11R22.5	5	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります