

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0192	三菱	R3/8	2PG-FU74HZ-521001	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.8.26 切れ 抹消	1,002 km タコグラフ年月 アリ	11,900 kg	L 9,450	W 2,270	H 2240 (2230)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ	(少) 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気11℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1096 冷凍機:菱重 TU100SB アルミコルゲート				ベット	(有) 無	庫内11℃⇒-26℃		
ラッシングレール2段 ジョルダーレール4列 床:キーストン 庫内灯(LED)					クロス張り	有 (無)	2H稼働		
蝶番・ロックバー・門口:ステン 左サイド観音扉(2ヶ所) エバ下(2040)					ETC	有 (無)			
キャブ積込み(スタンバイコード・愛車セット・工具・ジャッキ・マット)					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ (有) 無

証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)

工具箱(左右)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
フェンダーステップ
ベット窓

メッキ

1800

2220

タイヤチェーン(左右)

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります