

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0170	日野	H30/12	2PG-FD2ABG-101587	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	144,126 km タコグラフ年月 アリ	2,700 kg	L 6,230	W 2,370	H 2420 (2330)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A(●) B(●) C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (●) 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (●) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス 製造番号W060D00-04						ベツト	(●) 有 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED)							クロス張り	有 (●) 無	
床:板 エアディフレクター							ETC	(●) 有 無	
							ラジオ	(●) 有 無	バックカメラ

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク	200L
Fガラス状態	要交換 良好 (●) 飛石有
	1ヶ所
記録簿	有 (●) 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 (●) 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 (●) 無

グリル
ミラー
ミラーステー
コーナー
ドアガーニッシュ

メッキ

キズ 飛石

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

キズ

看板跡

キズ

看板跡

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
4	4	4	4
F	9	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります