

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0235	三菱	H25/11	TKG-FEB80-521321	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.11.25 切れ 抹消	406,887 km タコグラフ年月 ナシ	3,500 kg	L 4,310	W 2,090	H 1940 (1830)	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ターボダクトオイルにじみ有						汚れ	<b>(少)</b> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>(無)</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.3Y9S8845						ベツト	有 <b>(無)</b>	
内フック4対 庫内灯2灯(電球) 床:板							クロス張り	有 <b>(無)</b>	
							ETC	<b>(有)</b> 無	
							ラジオ	<b>(有)</b> 無	バックモニター

外装状態	リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ハロゲン <b>※全車高灯不灯</b> <b>※フロントタイヤ(左右)アルミホイールにしているが、ホイールボルトが鉄用の為、ナットが半分締まってない。</b>	タイヤ状態												
燃料タンク	100L	1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	要交換 良好 <b>(飛石有)</b> 小	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>4 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	4	前	4				3	3	4 3			
4	前	4												
3	3	4 3												
記録簿	<b>(有)</b> 無 H27年~R2年	F <b>(10)</b> スペア <b>( )</b> R												
PMマフラ	<b>(有)</b> 無	サイズF 215/70R17.5												
証明書	有 無	サイズR 215/70R17.5												
S・リミッタ	<b>(有)</b> 無	スペア 225/80R17.5												
証明書	有 無	*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります