

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0236	日野	H30/10	2PG-SH1EEGG-100118	トラクタ	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	12速	プロシフト
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.10.20	切れ 353,505 km 抹消	11,500 kg	L	W	H	馬力	450ps	ターボ 有
		タコグラフ年月	2018年 9月				3	ペダル	

エンジン状態	A(●) B(●) C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 (●) 多	※クフリオンセニター		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (●) 無	左側専用カメラモニター		
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	(●) 有 無			
ウイング電源有					クロス張り	有 (●) 無			
					ETC	(●) 有 無			
					ラジオ	(●) 有 無	バックモニター(無線式)		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
390L


Fガラス状態
要交換 良好 (●) 飛石有

記録簿
(●) 有 無
R1年~R3年


PMマフラ
(●) 有 無
証明書
有 無

S・リミッター
(●) 有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5灯(LED)
※左3灯 右2灯

アルミパンチングメタルデッキ



1200 3450

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □
F 5 スペア □ R		
サイズF	295/80R22.5	
サイズR	275/80R22.5	
※スタッドレスホイールサビ多		
*スノータイヤは表記する		

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります