

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0237	トレクス	H31/3	PFB34118-7014	トレーラーウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.10.20 切れ 抹消	km	27,100 kg	L	W	H	馬力	ターボ
				12,600	2,410	2340 (2250)	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34118 No.PFB34118-7014 2019年2月製造								ベット	有 無	
ラッシングレール2段 内フック12対 庫内灯2対(LED) 床:板 ウイング内張りベニヤ有								クロス張り	有 無	
ランディングギヤ:ニレット製								ETC	有 無	
ハイコントロール、EBSコントロール有								ラジオ	有 無	

外装状態 リフトアクスル エアサス		サイドバンパ-3段(鉄) サイドマ-カ-5対 				タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前			
燃料タンク			8	8	8	8	F <input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5		
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有		8	8	5	5			
記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		8	8	8	8			
R1年~R3年									
PMマフラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								
S・リミッタ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります