

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
C0167	日野	H15/8	KK-FD1JLEA-15737	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.9.23 切れ 抹消	303,483 km タコグラフ年月 アリ	3,350 kg	L 6,200	W 2,350	H 600	馬力	205ps	ターボ	無
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,710 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多	※キャブチルトフック不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 <b>無</b>	※シガーライター欠品
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ S3DN							ベツト <b>有</b> 無	
スタンション穴4対 内フック14対								クロス張り 有 <b>無</b>	
三方開 セイコーラック1対								ETC 有 <b>無</b>	
床:鉄板								ラジオ <b>有</b> 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲンライト

燃料タンク
100L+100L

Fガラス状態
要交換 <b>良好</b> 飛石有

記録簿	有	<b>無</b>
-----	---	----------

PMマフラ	有	<b>無</b>
証明書	有	無

S・リミッタ	有	<b>無</b>
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □
F <b>5</b> スペア □ R		
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります