





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0241	いすゞ	H30/9	2PG-CYJ77C-7003477	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	399,052 km タコグラフ年月 アリ	13,500 kg	L 9,670 W 2,400 H 2650 (2570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DQ320				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
導風板付					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 400L+400L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 H30年~R3年</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p>	 	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(LED)</p>  	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 3 R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	7	前	7	7		7	4	4	3	3	5	5	3	3
7	前	7															
7		7															
4	4	3	3														
5	5	3	3														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります