





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0239	いすゞ	H30/10	2RG-FRR90T2-7135462	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.10.27 切れ 抹消	26,762 km タコグラフ年月 アリ	2,850 kg	L 6,230	W 2,220	H 2390 (2290)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W4DH886						ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	(有) 無	
							ラジオ	(有) 無	

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ</p> <p>燃料タンク 200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 (有) 無 H31年</p> <p>PMマフラ (有) 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対</p>   <p>スリキズ</p> <p>キズ補修跡</p>  <p>スリキズ</p> <p>凹み・キズ</p> <p>角打ち変形</p> <p>右角打ち変形</p>  <p>凹み</p> <p>キズ</p> <p>凹み・キズ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>※ 4 前 ※ 4</p> <p>4 4 4 ※ 4</p> <p>F 1 スペア R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>※スタッドレスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>
---	--	---

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります