

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0229	三菱	H21/6	PDG-FE74DV-550944	ゲート付バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	81,829 km タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 4,390	W 1,780	H 2030 (2000)	馬力 150ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	※荷台MIXタイヤ6本有		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	(8分山2本・7分山4本)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.956G6951				ベツト	有 (無)			
庫内灯2灯(電球) 床:ステンレス 内張りベニヤ有					クロス張り	有 (無)			
跳ね上げゲート:PRAM10-1345N No.S00400447					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	(有)	無
H30年・R1年・R2年		

PMマフラ	有	(無)
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
□		□	
1	2	2	2
□	□	□	□

F 1 スペア □ R

サイズF 205/85R16  
サイズR 205/85R16

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります